

**Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Березниковский политехнический техникум»**

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

производственные мастерские

Пермский край, г. Березники, ул. Свободы д.43

2023 год.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «БПТ»

А.Р.Бариева

« 25 » сентября 2023 г.

АНКЕТА

информация об объекте социальной инфраструктуры
№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум»

1.2. **Адрес объекта:** 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Свободы д. 43.

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

1-е этажное кирпичное здание учебного корпуса, общая площадь 913,9 кв. м;

1.4. **Год постройки здания:** 1967, последнего капитального ремонта нет.

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2017-2018г., капитального 2018-2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. **Название организации** (учреждения, полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум»(ГБПОУ «БПТ»).

1.7. **Юридический адрес организации** (учреждения): 618400, Пермский край, г. Березники, Советский пр. д. 17

1.8. **Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. **Форма собственности** (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. **Территориальная принадлежность** (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. **Вышестоящая организация** (наименование): Министерство образования и науки Пермского края.

1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты** 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. Тел/факс (342)217-78-90, 217-78-94

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. **Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): образование.

2.2. **Виды оказываемых услуг:** реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и специалистов среднего звена.

2.3. **Форма оказания услуг** (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно): объект с краткосрочным пребыванием.

2.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) несовершеннолетние лица и лица, достигшие возраста 18 лет и старше

2.5. **Категории обслуживаемых инвалидов:** нет

2.6. **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 человек, ежедневное пребывание 100 человек.

2.7. **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): путь следования к объекту на маршрутном транспорте № 11, 13 до остановки «Торговые ряды».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. **расстояние до объекта от остановки транспорта** 930 м;

3.2.2. **время движения (пешком)** 15-20 мин.;

3.2.3. **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) :** да;

3.2.4. **перекрестки (не регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет):** регулируемый перекресток.

3.2.5. **информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6. **перепады высоты на пути:** есть, нет (описать): есть – бордюр.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. **Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001.**

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДЧ-В
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Период проведения работ: **В рамках реализации ГП «Доступная среда»**

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов**

Для принятия решения требуется:

- Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- согласование с общественными организациями инвалидов

Информация может быть размещена (обновлена на карте доступности) Пермского края: <http://bezbarierov.permkrai.ru>

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к объекту	на _____	л.
2. Входа (входов) в здание	на _____	л.
3. Путей движения внутри здания	на _____	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений объекта	на _____	л.
6. Система информации (и связи) на объекте	на _____	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на _____	л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы	на _____	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____		

Руководитель комиссии
Директор ГБПОУ «БПТ»



А.Р.Бариева

Члены комиссии:
Начальник хоз. части
Социальный педагог



Л.А.Федосеева
Ж.А.Ордина

В том числе:
Представители общественных организаций инвалидов:



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «БПТ»

А.Р.Бариева

« 25 » сентября 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум»

1.2. **Адрес объекта:** 618400, Пермский край, г. Березники, Свободы д. 43

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

1-е этажное кирпичное здание учебного корпуса, общая площадь 913,9 кв. м;

1.4. **Год постройки здания:** 1967, последнего капитального ремонта нет.

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2017-2018 г., капитального 2018-2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. **Название организации** (учреждения, полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум» (ГБПОУ «БПТ»)

1.7. **Юридический адрес организации** (учреждения): 618400, Пермский край, г. Березники, Советский пр. д.17

1.8. **Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. **Форма собственности** (государственная, негосударственная): Государственная.

1.10. **Территориальная принадлежность** (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. **Вышестоящая организация** (наименование): Министерство образования и науки Пермского края.

1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. Тел/факс (342)217-78-90, 217-78-94

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. **Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): Образование.

2.2. **Виды оказываемых услуг:** реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и специалистов среднего звена.

2.3. **Форма оказания услуг** (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно): объект с краткосрочным пребыванием.

2.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- несовершеннолетние лица и лица, достигшие возраста 18 лет и старше

2.5. **Категории обслуживаемых инвалидов:** нет.

2.6. **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: : 150 человек, ежедневное пребывание 100 человек.

2.7. **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида** (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) путь следования к объекту на маршрутном транспорте № 11, 13 до остановки «Торговые ряды».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. **расстояние до объекта от остановки транспорта:** 930 м;

3.2.2. **время движения (пешком):** 15-20 мин.

3.2.3. **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:** (да, нет);

3.2.4. **перекрестки** (не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемый перекресток

3.2.5. **информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. **перепады высоты на пути:** есть, нет (описать): есть - бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. **Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания** <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГ	ДЧ-В
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

В рамках реализации ГП «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**
 Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 - согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
 - согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: <http://bezbarierov.permkrai.ru>

(наименование сайта, портала) /

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 25 сентября 2023 года
2. Акта обследования объекта: № 3 от 25 сентября 2023 года



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «БПТ»

А.Р.Бариева

« 25 » сентября 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 5

г. Березники

"25" сентября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум».

1.2. **Адрес объекта:** 618400, Пермский край, г. Березники, Свобод д.43

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

1-е этажное кирпичное здание учебного корпуса, общая площадь 913,9 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 20000 кв. м.

1.4. **Год постройки здания:** 1967, последнего капитального ремонта: нет

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2017-2018г., капитального 2018-2025 г.

1.6. **Название организации** (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум» (ГБПОУ «БПТ»).

1.7. **Юридический адрес организации:** 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена.

3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования к объекту на маршрутном транспорте: путь следования к объекту на маршрутном транспорте № 11, 13 до остановки «Торговые ряды».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. **расстояние до объекта от остановки транспорта:** 930 м;

- 3.2.2. время движения (пешком): 15-20 мин.:
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемый перекресток
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет: есть - бордюр
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГ	ДЧ-В
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		4, 5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		6, 7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		8, 9

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		10, 11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		12, 13

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

В рамках реализации ГП «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Пермского края: <http://bezbarierov.permkrai.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 2023 года
2. Акта обследования объекта: № 3 от 2023 года

Приложение 1
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Свободы д. 43

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		14	замечаний нет	О, К, С, Г, У		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1, 2			Оборудовать спец. устройствами	Текущий ремонт: оборудовать спец.устройств ами
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствует контрастная разметка первой и последней ступеней	О, К, С, Г, У	Нанесение разметки	Текущий ремонт: нанесение контрастной разметки
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К		текущий ремонт: установить пандус
1.5	Автостоянка и парковка	есть			отсутствует	О, К, С, Г, У	Установка знаков, нанесение разметки	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие пандуса, знаков и разметки дл инвалидов	О, К, С, Г, У	Оборудовани е пандуса, знаков и разметки дл инвалидов	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»	ДЧ-В		1, 2	Установки знаков, нанесение разметки для инвалидов, установка пандуса

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна условно всем

Приложение 2
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
и услуг
№ 4 от 25 сентября 2023г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Свободы д. 43
производственные мастерские

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная разметка первой и последней ступеней	О, К, С, Г, У	Нанесение разметки	Текущий ремонт: нанесение контрастн ой разметки
2.2	Пандус (наружный)	нет				К		Текущий ремонт: установка пандуса и поручней
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Требуется специальное покрытие , поручни,	О, К, С, Г, У	реконструкц ия покрытия, поручней,	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			нарушений нет	О, К, С, Г, У		
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Требуется специальное покрытие, поручни,	О, К, С, Г, У	Установка покрытия, поручней, пандуса	Текущий ремонт

					пандус			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зона 2. «Вход в здание»	ДУ			Установка покрытия, поручней, светового, устройство пандуса

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **зона доступна условно**

Приложение 3
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Свободы д.43
производственные мастерские

Наименование объекта, адрес/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5	Не установлены поручни	О	Установка опорных поручней	Текущий ремонт Установка опорных поручней
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		5	нарушений нет	О, К, С, Г, У		
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		15, 16	нарушений нет	О, К, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не установлен пандус, опорные поручни в зоне обслуживания		Установка пандуса, опорных поручней в зоне ожидания	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДЧ-В			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **зона доступна условно всем**

Приложение 4 - I
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Свободы д. 43
производственные мастерские

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Размеры около столов и др. мест обслуживания менее 0,9 м на 1,5 м. Зона для самостоятельного разворот а инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре. Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9м	К	Технические решения невозможны – организация альтернативно й формы обслуживания.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Места для инвалидов и МНГ недоступны	К	Технические решения невозможны – организация альтернативно й формы обслуживания	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					Технические решения невозможны – организация альтернативно й формы обслуживания	

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		Н на плане	Н фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДУ			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно**

Приложение 4 - II
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Свободы д. 43
производственные мастерские

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 - III
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от 25 сентября 2023г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Свободы д .43
производственные мастерские

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8, 9	Кабинка туалета не оборудована - двусторонней связью с диспетчером (или кнопкой звонка в дежурную комнату), не оснащена аварийным освещением	О, К, С, Г, У	Установить двухстороннюю связь и аварийное освещение	Текущий ремонт: оборудование кабинки туалета двусторонней связью с диспетчером, оснащение аварийным освещением
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				О, К, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не установлена специальная сантехника, двухсторонняя связь и аварийное освещение			Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно**

Приложение 6
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от 25 сентября 2023г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Свободы д.43
производственные мастерские

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			замечаний нет	О, К, С, Г, У		
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	Г	Установить акустически е средства	Текущий ремонт по установке акустических средств оповещения
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С	установить тактильные средства	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют акустические и тактильные средства информации	Г	Установить акустически е и тактильное средства	Текущий ремонт по установке акустических и тактильных средств оповещения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зона 6. Системы информации на объекте.	ДЧ-И (О, К, Г, У)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Зона доступна частично избирательно (О, К, Г, У)**

Приложение 6
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
на территории Пермского края

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории муниципального образования на 2023 -2026гг.

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				содержание работ <*>	вид <***> работ		объем, тыс. руб.	источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГБПОУ «БПТ»	618400, Пермский край, г.Березники, Свободы д. 43	№ 5	Установка покрытия, поручней, пандуса	ТР	ДЧ-В				
				Нанесение контрастной окраски на первой и последней ступеней, лестничных маршей (внутри здания)	ТР	ДП-И (С)				
				Установка специальной сантехники, пандуса с поручнями, двухсторонней связи и аварийного освещения	ТР	ДЧ-В				

Примечание. Структура (разделы) адресной программы формируется аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по

адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

<*> Указывается вид:

ТР - текущий ремонт работы в соответствии с классификатором;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Приложение 7
к Порядку проведения
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения на территории Пермского
края

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы адаптации объектов социальной
инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов
и других маломобильных групп населения за _____ год

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	Номер паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				содержание работ	оценка работ		объем (тыс. руб.)	оценка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11