

**Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Березниковский политехнический техникум»**

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

учебный корпус № 1

Пермский край, г. Березники, ул. Советский проспект д.17

2023 год.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «БПТ»

А.Р. Бариева

« 25 » сентября 2023 г.

Акт обследования

Объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

№ 1

Березники

(Наименование территориального образования)

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум »

1.2. **Адрес объекта:** 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Советский проспект, д.17

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

3-х этажное кирпичное здание учебного корпуса, общая площадь 4979,9 кв. м;

1.4. **Год постройки здания:** 1953, последнего капитального ремонта нет.

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2024-2026г, капитального 2024-2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. **Название организации** (учреждения, полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум»(ГБПОУ «БПТ»).

1.7. **Юридический адрес организации** (учреждения): 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17

1.8. **Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. **Форма собственности** (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. **Территориальная принадлежность** (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. **Вышестоящая организация** (наименование): Министерство образования и науки Пермского края.

1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты** 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. Тел/факс (342)217-78-90, 217-78-94

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. **Сфера деятельности:** образование.

2.2. **Виды оказываемых услуг:** реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и специалистов среднего звена.

2.3. **Форма оказания услуг:** на объекте с краткосрочным пребыванием.

2.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) несовершеннолетние лица и лица, достигшие возраста 18 лет и старше

2.5. **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения

2.6. **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 600 человек, ежедневное пребывание 400 - 450 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): путь следования к объекту на маршрутном транспорте № 41, 44, 23 до остановки «Площадь фронтовиков»; № 5, 7, 1 до остановки «Площадь Ленина».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. **расстояние до объекта от остановки транспорта** 230 м;

3.2.2. **время движения (пешком)** 3 мин.;

3.2.3. **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути** (да, нет) : да;

3.2.4. **перекрестки** (не регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемый перекресток.

3.2.5. **информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6. **перепады высоты на пути:** есть, нет (описать): есть – бордюр.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. **Вариант организации доступности ОИ - формы обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-У(О,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: По результатам обследования ГБПОУ «БПТ» объект не доступен для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения. Отсутствует возможность ориентирования и получения информации для слабовидящих и слепых людей. Не обеспечен доступный вход в здание, пути передвижения в здании. Доработать и принять порядок оказания услуг МГН и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте. Организовать регулярное обучение сотрудников оказанию ситуационной помощи инвалидам разных нозологических групп при оказании услуг на объекте. Обновить информацию на карте доступности Пермского края.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

В рамках реализации ГП «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы. Плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)**
- **согласование с общественными организациями инвалидов**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: **<http://bezbarierov.permkrai.ru>**

(наименование сайта, портала)

5.Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1.Территория, прилегающая к объекту

на _____ л.

2.Входа (входов) в здание

на _____ л.

3.Путей движения внутри здания

на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на _____ л.

5.Санитарно-гигиенических помещений объекта

на _____ л.

6.Система информации (и связи) на объекте

на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте

на _____ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы

на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель комиссии
Директор ГБПОУ «БПТ»



А.Р. Бариева

Члены комиссии:
Начальник хоз. части



Л.А. Федосеева

Социальный педагог



Ж.А. Ордина

В том числе:
Представители общественных организаций инвалидов:



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «БПТ»

А.Р. Бариева

« 25 » сентября 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум»

1.2. **Адрес объекта:** 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

3-х этажное кирпичное здание учебного корпуса, общая площадь 4979,9 кв. м;

1.4. **Год постройки здания:** 1953, последнего капитального ремонта нет.

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2017-2018 г., капитального 2018-2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. **Название организации** (учреждения, полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум» (ГБПОУ «БПТ»)

1.7. **Юридический адрес организации** (учреждения): 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17

1.8. **Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. **Форма собственности** (государственная, негосударственная): Государственная.

1.10. **Территориальная принадлежность** (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. **Вышестоящая организация** (наименование): Министерство образования и науки Пермского края.

1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. Тел/факс (342)217-78-90, 217-78-94

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. **Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): Образование.

2.2. **Виды оказываемых услуг:** реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и специалистов среднего звена.

2.3. **Форма оказания услуг** (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно): объект с краткосрочным пребыванием.

2.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- несовершеннолетние лица и лица, достигшие возраста 18 лет и старше

2.5. **Категории обслуживаемых инвалидов:** нет.

2.6. **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: : 600 человек, ежедневное пребывание 400 - 450 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) путь следования к объекту на маршрутном транспорте № 41, 44, 23 до остановки «Площадь фронтовиков»; № 5, 7, 1 до остановки «Площадь Ленина».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. **расстояние до объекта от остановки транспорта:** 230 м;

3.2.2. **время движения (пешком):** 3 мин.

3.2.3. **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:** (да, нет);

3.2.4. **перекрестки** (не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемый перекресток

3.2.5. **информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. **перепады высоты на пути:** есть, нет (описать): есть - бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Состояние доступности объекта оценено как доступен условно для всех категорий инвалидов и других МГН. В учреждении организован порядок обслуживания и сопровождения людей с инвалидностью всех категорий со стороны персонала учреждения: от входа в учреждение до места получения услуги.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках реализации ГП «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

Работ по адаптации: Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного развития. Доступен частично-избирательно для инвалидов на колясках (отсутствие проектных решений по устройству лифта для доступа на этажи выше первого).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на Межведомственной комиссии по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Город Березники» – не требуется.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется в случае капитального ремонта или реконструкции.

4.4.3.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется.

4.4.4. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется.

4.4.5.Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется в случае если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту

доступности объекта.

4.5. Информация об объекте размещена на карте доступности Министерства социального развития Пермского края <http://bezbarierov.permkrai.ru> и на официальном сайте ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» <http://berpt.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 2023 года
2. Акта обследования объекта: № 1 от 2023 года



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ «БПТ»
А.Р. Бариева
« 25 » сентября 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 1

г. Березники

" 25" сентября 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум».

1.2. **Адрес объекта:** 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

3-х этажное кирпичное здание учебного корпуса, общая площадь 4979,9 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 14000 кв. м.

1.4. **Год постройки здания:** 1953, последнего капитального ремонта: нет

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2022г.
капитального - не планируется.

1.6. **Название организации** (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский политехнический техникум» (ГБПОУ «БПТ»).

1.7. **Юридический адрес организации:** 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности-образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена.

3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования к объекту на маршрутном транспорте: путь следования к объекту на маршрутном транспорте № 41, 44, 23 до остановки «Площадь фронтовиков»; № 5, 7, 1 до остановки «Площадь Ленина».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м;

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемый перекресток

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет: есть - бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5,6,7,8, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		9, 10

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		12, 13, 14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		15, 16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		1, 17, 18

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, система информации частично избирательно (К, О, Г, У).**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках реализации ГП «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: после выполнения всех мероприятий: Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов , кроме передвигающихся на кресле-каталке, так как пректом не предусмотрено размещение лифта в 3-х этажном здании.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Информация об объекте размещена на карте доступности Министерства социального развития Пермского края <http://bezbarierov.permkrai.ru> и на официальном сайте ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» <http://berpt.ru>

5. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 2023 года
2. Акта обследования объекта: № 1 от 2023 года

Приложение 1

к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 1 от 25.сентября.2023 г.

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 19	отсутствует пандус с автостоянки	О, К, С, Г, У	оборудование пандуса	текущий ремонт, устройство пандуса
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		20, 21	Перепады высот, отсутствие информации	О, К, С, Г, У		Текущий ремонт, установка знаков
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствует контрастная разметка первой и последней ступеней	О, К, С,	Нанесение разметки	Текущий ремонт: нанесение контрастной разметки
1.4	Пандус (наружный)	есть		22				
1.5	Автостоянка и парковка	есть		19, 23	отсутствуют знаки и разметка для инвалидов, пандуса	О, К, С, Г, У	Установка знаков, нанесение разметки	Текущий ремонт: установка знаков, нанесение разметки
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие таксофона для слабовидящих, отсутствие знаков и	О, К, С, Г, У	Оборудование кнопки вызова персонала, установка знаков нанесение	Текущий ремонт

					разметки для инвалидов, пандуса, отсутствие перил и пандуса		разметки.	
--	--	--	--	--	---	--	-----------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»	ДЧ-В		1, 2	Установки знаков, нанесение разметки на автостоянке; установка кнопки вызова персонала и др. спец. оборудования для людей с недостатком зрения.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна частично всем.

Приложение 2
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
и услуг
№ 1 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17
учебный корпус № 1

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствует контрастная разметка первой и последней ступеней	О, К, С, Г, У	Нанесение разметки	Текущий ремонт: нанесение контрастн ой разметки
2.2	Пандус (наружный)	есть		22		К		Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Требуется световое табло, речевое оповещение, кнопка вызова персонала	О, К, С, Г, У	Установка, светового табло, речевого оповещения, кнопки вызова персонала	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3, 24	нарушений нет	О, К, С, Г, У		
2.5	Тамбур	есть		25	Требуется специальное покрытие, поручни, световое табло, речевое оповещение	О, К, С, Г, У	Установка покрытия, поручней, светового табло, речевого оповещения	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне				Требуется специальное покрытие, поручни, световое табло, речевое оповещение	О, К, С, Г, У	Установка покрытия, поручней, светового табло, речевого оповещения	Текущий ремонт
--	-------------------------	--	--	--	---	---------------	--	----------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		Н на плане	Н фото	
Зона 2. «Вход в здание»	ДУ		3, 24, 25	Установка покрытия, поручней, светового табло, речевого оповещения, установка кнопки вызова персонала

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 3

к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 1 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17 учебный корпус № 1

Наименование объекта, адрес/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		26, 27	Не предусмотрена установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	СГ	Установка звуковых информаторов и таксофонов	Текущий ремонт Установка звуковых информаторов и таксофонов
					Не установлены опорные поручни.	О	Установка опорных поручней	Текущий ремонт Установка опорных поручней
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7, 8	Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз; отсутствует контрастная окраска крайних ступеней; поручни только с одной стороны	С О, К, С, Г, У	Нанесение контрастной окраски крайних ступеней, рельефной полосы перед маршами	Текущий ремонт по нанесению контрастной окраски крайних ступеней, рельефной полосы перед маршами; Установка поручней

3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К	Текущий ремонт	Приобретение телескопического 2-х секционного пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				О, К, С, Г, У	Технические решения невозможны	
3.5	Дверь	есть		4, 5, 11	нарушений нет	О, К, С, Г, У		
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		5, 28	нарушений нет	О, К, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не предусмотрена установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха; не установлены опорные поручни в вестибюле здания; Лестничные марши: отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз; отсутствует контрастная окраска крайних ступеней; поручни только с одной стороны		Установка звуковых информаторов и таксофонов, установка опорных поручней, нанесение контрастной окраски крайних ступеней, рельефной полосы перед маршами	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		Н на плане	Н фото	
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		4, 5, 7, 8, 11	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 4 - I
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 1 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Советский проспект д. 17
учебный корпус № 1

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9, 10	Размеры около столов и др. мест обслуживания менее 0,9 м на 1,5 м. Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре. Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9 м.	К	Технические решения невозможны – организация альтернативно й формы обслуживания.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		29, 30	Места для инвалидов недоступны. Не имеется двух рассредоточенны х выходов для прохода МНГ	К	Технические решения невозможны – организация альтернативно й формы обслуживания	
					Размеры около столов и др. мест обслуживания не	К	Технические решения невозможны –	

					соответствуют нормативам Отсутствуют средства обеспечивающие полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов	С, Г	организация альтернативной формы обслуживания	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Актный зал находится на третьем этаже – отсутствуют пандусы, лифты, подъемные платформы и другие приспособления для перемещения. Отсутствуют места целевого назначения, специально выделенные для инвалидов и других МГН	К	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДУ			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно**

Приложение 4 - II
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 1 от 25 сентября 2023г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Советский проспект д. 17
учебный корпус № 1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 1 от 25 сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений****ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Советский проспект д.17**
учебный корпус № 1

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12, 13, 14	Туалет не оборудован двусторонней связью с диспетчером (или кнопкой звонка в дежурную комнату), не оснащена аварийным освещением	О, К, С, Г, У	Установить двухсторонн ую связь и аварийное освещение	Текущий ремонт: оборудовани е туалета двусторонне й связью с диспетчером , оснащение аварийным освещением
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			замечаний нет	О, К, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не установлена двухсторонняя связь и аварийное освещение			Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		12, 13, 14	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Зона доступна полностью всем**

Приложение 6

к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 1 от 25 сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

ГБПОУ «БПТ», Пермский край, г. Березники, Советский проспект д. 17
учебный корпус № 1

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		15, 16	замечаний нет	О, К, С, Г, У		
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	Г	Установить акустически е средства	Текущий ремонт по установке акустических средств оповещения
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С	установить тактильные средства	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют акустические и тактильные средства информации	Г	Установить акустически е и тактильное средства	Текущий ремонт по установке акустических и тактильных средств оповещения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зона 6. Системы информации на объекте.	ДУ		15, 16	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Зона доступна условно**

Приложение 6

к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
на территории Пермского края

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории муниципального образования на 2024-2026гг.

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				содержание работ <*>	вид работ <*>		объем, тыс. руб.	источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГБПОУ «БПТ»	618400, Пермский край, г.Березники Советский проспект д.17	№ 1	нанесение контрастной разметки на первой и последней ступенях наружной лестницы, устройство пандуса с автостоянки	ТР	ДП-В				
				нанесение контрастной разметки на первой и последней ступеней, лестничных маршей (внутри здания, установка кнопки экстренного вызова персонала в туалете для МГН	ТР	ДП-И (С)				

Примечание. Структура (разделы) адресной программы формируется аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

<*> Указывается вид:

ТР - текущий ремонт работы в соответствии с классификатором;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Приложение 7
к Порядку проведения
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения на территории Пермского
края

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы адаптации объектов социальной
инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов
и других маломобильных групп населения за год

N п/п	Наименовани е объекта и название организации, расположенн ой на объекте	Адрес объекта	Номер паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)	Фактические затраты		Прич ины невы полн ения	За кл юч ен ие
				содержан ие работ	оценка работ		объем (тыс. руб.)	оценка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11